

АКТ

экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

«04» февраля 2022 г.

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МБОУ "Старокарасукская СОШ"
- 1.2. Адрес объекта: 646686, Омская область, Большереченский р-н, с. Старокарасук, ул. Ленинградская, 6, тел. 8(38169)33-3-96, karsosh@gmail.com
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 2-этажное здание, 2406,7 кв.м;
 - часть здания _____ этажей (или на этаже), _____ кв.м;
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1982г., последнего капитального ремонта: неизвестно.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального неизвестно.
- 1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник) Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старокарасукская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ "Старокарасукская СОШ")
- 1.7. Юридический адрес участника: 646686, Омская обл., Большереченский р-н, с. Старокарасук, ул. ул. Ленинградская, 6, тел. 8(38169)33-3-96, Email: karsosh@gmail.com
2. Состояние доступности объекта
- 2.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: школьный автобус, автомобиль «Газель»
- 2.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 2.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта – 30 м.
- 2.2.2 Время движения (пешком) 3 мин.
- 2.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- 2.2.4 Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 2.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная
- 2.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

2.3. Вариант организации доступности объектов (формы обслуживания)*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения, "ДУ" – обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно, "ВНД" – временно недоступно; доступность не организована.

2.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1
2	Вход (входы) в здание	ДУ		2-6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		7-41
4	Зона целевого назначения (целевого посещения) объекта	ДУ		29,30
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		32-38
6	Система информации и связи (во всех зонах)	ДУ		42-43
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		-

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Т", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Т" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Т", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Т" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

2.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта Старокарасукская СОШ, в настоящее время доступен условно для инвалидов и МГН в соответствии с прилагаемыми результатами экспертной оценки объекта.

3. Управленческое решение (проект)

3.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий

* Указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

3.2. Период проведения работ 2021 - 2024 годы в рамках исполнения плана адаптации.

3.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объект будет доступен частично всем.

4. Особые отметки

Приложения:

Результаты экспертной оценки

Результаты фотофиксации на объекте

на 16 л.

на 22 л.

Председатель комиссии по
формированию доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов
и других маломобильных групп
населения (далее – комиссия)

Матвеев В.А.

(Руководитель БУ "КЦСОН Большереченского р-на")

(подпись)

Члены комиссии: Каурцева Т.В.
(заместитель руководителя БУ КЦСОН)

(подпись)

Усольцева Н.В.
(заведующий отделением социальной реабилитации инвалидов)

(подпись)

Мусарина Т.С.
(специалист БУ «КЦСОН Большереченского района»)

(подпись)

Ким А.А.
(Начальник Большереченского отдела Межрайонного
управления Министерства труда и социального
развития Омской области № 4)

(подпись)

Максимова Л.Н.
(специалист Большереченской районной организации Всероссийской
общественной организации "Всероссийское общество инвалидов")

(подпись)

Лепехина Н.В.
(Директор МБОУ "Старокарасукская СОШ")

(подпись)

1. Территория прилегающая к зданию (участку)

МБОУ "Старокарасукская СОШ "

646686, Омская область, Большереченский р-н, с. Старокарасук, ул. ул. Ленинградская, 6

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото			Содержание	Виды работ
1	Вход на территорию	есть		1	Нет указателей для слепых и глухих.	С, Г	Установить знаки соответств. ГОСТ Р 52131-2019 ; ГОСТ Р 52875-2018	Ремонт текущий
2	Пути движения от входа на территории	есть		-	Нет указателей пути движения. Неровное покрытие пешеходной зоны. Ширина калитки 0,98 м.	К, О, С, Г	Покрытие пешеходных дорожек должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении.	Ремонт текущий
3	Лестница (наружная)	нет						
4	Пандус	нет						
5	Автостоянка и парковка	есть		-	Машины паркуют у входа на территорию. Автостоянка не обозначена, на ней нет выделенного места для автомобилей инвалидов.	К, О	Организовать и обозначить знаком парковку. На парковке предусмотреть место для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске размером 6,0х3,6 м. каждое выделяемое машино-место должно обозначаться дорожной разметкой и, кроме того, на участке около здания - дорожными знаками, внутри зданий - знаком доступности, выполняемым на	Текущий ремонт

						вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте от 1,5 до 2,0 м.	
6	Общие требования к зоне	Вся территория должна соответствовать условиям беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку, обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Отсутствует система информации для глухих и слепых. Организовать и обозначить знаком парковку. На парковке предусмотреть место для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске размером 6,0х3,6 м.					

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДУ		1	Ремонт текущий

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

2. Вход (входы) в здание

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	есть		2	Высота крыльца – 0,8 м., поручень на высоте 0,6 м.	К, О, С	Краевые ступени лестничных маршей нужно выделить цветом. Рекомендуется вдоль обеих сторон лестницы установить поручни на высоте 0,9 м с двух сторон с нетравмирующими завершениями, выступающие на 0,30 м. Перед лестницей	Текущий ремонт

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							за 0,8-0,9 м предусмотреть предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м. (ГОСТ Р 51261)	
2	Пандус (наружный)	есть		3	Ширина пандуса - 0,91 м., длина пандуса - 18 м., двухуровневые поручни на высоте - 0,70 м. и 0,92 м.	К, О		Не нуждается
3	Входная площадка (перед дверью)	есть		2	Размеры входной площадки 1,67 x 5,2 м.	К, С, О		Не нуждается
4	Дверь (входная)	есть		2,4	Двери двустворчатые шириной 1,46 м., ширина одной створки - 0,88 м. порог - 0,04 м.	К, О, Г, С	Высота порогов не должна превышать - 0,014 м. В полотнах наружных дверей, доступных для МГН д.б. смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом. Нижняя часть стеклянных дверных полотен на высоту не менее 0,3 м от уровня пола	Ремонт текущий

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							должна быть защищена противоударной полосой. На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м.	
5	Тамбур	есть		-	Глубина тамбура 1,9 м., ширина-5,5 м.	К		Не нуждается
6	Дверь	есть		6	Дверь шириной 1,48 м., ширина одной створки – 0,74 м., порог - 0,07 м.	К, О, С	Ширина рабочей створки должна быть 0,9 м в свету, высота порогов не должна превышать 0,014м.	Ремонт текущий
8		Привести территорию в соответствие с требованиями СП 59.13330.2020, п. 6.1.4, п.6.1.5, п.6.1.6						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	

Вход	ДУ		2-6	Ремонт текущий
------	----	--	-----	----------------

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

3. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	9	Имеются места ожидания	К, С, Г, О	На каждом этаже, где ожидают посетители, следует предусматривать зоны отдыха на два-три места, в том числе для инвалидов на креслах-колясках. На полу нанести контрастную полосу к зоне целевого обслуживания.	Текущий ремонт
2	Дверь	есть	25	Дверь шириной -0,77 м., порог - 0,3м.	К, О, С	Ширина одной створки д.б. 0,90 м. Высота порогов не должна превышать - 0,014м.	Текущий ремонт
3	Лестница	есть	24	Нет контрастной окраски краевых ступеней. Поручень высотой 0,87 м.	К, О, С	Установить поручни округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м. и. на высоте 0,9 м, сплошные с двух сторон с не травмирующими завершениями, выступающие на 0,30 м. Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м. Выделить крайние ступени	Текущий ремонт

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ	
						контрастной окраской.		
4	Пандус (внутри здания)	н е т						
5	Дверь	е с т ь		Дверь шириной 0,88 м., порог- 0,07м.	К, О, С	Двери д.б. 0,90 м., высота порогов не должна превышать- 0,014м.	Текущий ремонт	
6	Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)	е с т ь	- 2,1 9,2 0	Эвакуация инвалидов при ЧС возможна: 1) через главный вход 2) через Спортивный зал	К, С, Г, О, У	Сделать направляющую контрастную полосу вдоль стены шириной полосы не менее 0,5 м., Ширина одной створки д.б. 0,90 м. Высота порогов не должна превышать- 0,014м.	Ремонт текущий	
7	Общие требования к зоне	Проектные решения должны обеспечивать безопасность в соответствии с требованиями "Технического регламента о безопасности зданий и сооружений", "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" и ГОСТ 12.1.004. ГОСТ Р 51261. Привести в соответствие с требованиями СП 59.13330.2020 п. 6.1.5, п.6.2.5, п. 6.2.8.						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ		9, 19,2024,25	Ремонт текущий

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания (Кабинет директора)	есть		29	Ширина двери 0,77 м., порог 0,05м.	К, О, С	Двери д.б. шириной 0,90м., высота порогов не должна превышать-0,014м.	Ремонт текущий
2	Кабинетная форма обслуживания (Класс типовой)	есть		30	Ширина двери 0,77м., порог-0,02 м.	К, О, С, Г, У	Ширина двери д.б. 0,90м., высота порогов не должна превышать-0,014м.	Текущий ремонт
3	Зальная форма обслуживания (Спортивный зал)	есть		15-17	Дверь шириной - 0,87 м., порог – 0,04м.	К, О, С	Двери д.б. шириной 0,90м. Высота каждого элемента порога не должно превышать – 0,014 м.	
3	Прилавочная форма обслуживания (Столовая)	есть		10-14	Двери двустворчатые -1,19 м., ширина одной створки 0,59 м., раковины на высоте 0,70 м., стол на высоте 0,72м., стул высотой 0,44 м. Прилавков на высоте 1,01 м.	К, О, С, Г	Умывальник (рукомойник) целесообразно устанавливать на высоте 0,85 м, что допускает непосредственный подъезд кресла-коляски. Раковины умывальников должны быть консольного типа. Поверхность столов индивидуального пользования, прилавков, низа окошек касс, используемых посетителями на креслах-	Текущий ремонт

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							колясках, должна находиться на высоте не более 0,80–0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубиной не менее 0,5 м. Ширина рабочего фронта прилавка, стола, стойки, барьера и т.п. у места получения услуги должна быть не менее 1,0 м.	
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	н е т		-				
5	Кабина индивидуального обслуживания	н е т		-				
6	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с требованиями СП 59.13330.2020, п. 6.1.5, п.6.2.4, п.8.1.7.						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		10-14, 15-17, 29-30	Ремонт текущий

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен

частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

5. Жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента				Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет							

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

6. Санитарно-гигиенические помещения

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Туалетная комната	есть		32-38	На втором этаже туалет для мальчиков. 1) Дверь в мужской туалет - 0,58 м., порог - 0,02 м., 2) дверь - 0,58 м., порог - 0,01 м. высота рукомойника - 0,84 м. На втором этаже туалет для девочек. 1) Дверь в женский туалет - 0,88 м., 2) дверь - 0,79 м. 3) дверь в кабинку - 1,2 м. рукомойник на высоте - 0,79 м.	К, О, С	Оборудовать кабину для инвалидов и МГН. Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 2,2, ширина двери - 0,9. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, следует	

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							предусматривать возможность установки откидных опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений. Размеры универсальной кабины в плане не менее, м: 1,65 х 2,2м. Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м Следует применять унитазы, имеющие опору для спины высотой 0,45-0,5м., длиной 0,7м.. Для инвалидов с поражениями опорно-двигательного аппарата, как правило, применяют совмещенные санитарные узлы, оборудованные унитазом, умывальником и ванной или душем. Отделка пола санитарно-технических помещений должна выполняться из	

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							нескольких материалов. Двери санитарных узлов рекомендуется снабжать запорами, допускающими открывание как снаружи, так и изнутри.	
2	Душевая/ванная комната	нет				К	При необходимости оборудовать душевые для колясочников, установить трал, откидывающееся сидение, поручни, душ.	
3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		7,8	В вестибюле расположен гардероб. Дверь-0,60 м. Крючки на высоте от 0,9 м. до 1,60 м.	К, О, С	При открытом способе хранения домашней одежды крючки в раздевальных должны устанавливаться на высоте не более 1,3 м от пола. Зоны переодевания учащихся-инвалидов в гардеробе должны размещаться в стороне от транзитных проходов и иметь специальное оборудование: поручни, скамьи шириной не менее 0,4 м, полки и крючки для сумок и одежды, места для сидения и	Текущий ремонт

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							переодевания.	
4	"Раздевалки для мальчиков и девочек"	есть		21-23	1) Двери в раздевалке и 0,87 м., скамья на высоте – 0,30 м., крючки на высоте – 1,35 м. 2) дверь – 0,77 м., порог – 0,06 м.	К, О, С	Установить двери 0,9 м. Зоны переодевания учащихся-инвалидов в гардеробе должны иметь специальное оборудование: поручни, скамьи шириной не менее 0,4 м, полки и крючки для сумок и одежды, места для сидения и переодевания. В образовательных учреждениях в раздевальных физкультурного зала следует предусматривать закрытую раздевальную с душем и унитазом для учащихся-инвалидов.	Текущий ремонт
5	Общие требования к зоне	Наличие одной доступной кабины для мальчиков и девочек в соответствии с п. 6.3 Санитарно-бытовые помещения СП 59.13330.2020. Привести в соответствие с требованиями СП 136.13330.2012 Таблица А3 п.7						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		7-8, 21-23	Текущий ремонт

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

...
...

7. Система информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	есть	-	42, 43	Имеются информационные стенды	К, Г, О, У	Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, быть увязана с художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола. Буквы и цифры, изображаемые на знаках, должны иметь пропорции в пределах отношения ширины к высоте от 3:5 до 1:1, а отношение ширины штрихов к их высоте - от 1:5 до 1:10. Нанести маркировку путей эвакуации на пол.	-
2	Акустические средства	нет	-	-	-	К, Г, О, У	Для инвалидов с нарушением слуха в помещениях (при необходимости) следует предусмотреть установку световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций.	При необходимости
3	Тактильные средства	нет	-	-	-	С	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации, изменения направления движения, входа и т.п.	Ремонт текущий

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4	Общие требования к зоне	Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными). Все пути движения, доступные для МГН должны быть оборудованы системой средств информационно-навигационной поддержки, обеспечивающей возможность ее круглосуточного комфортного использования в любое время года в соответствии с ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875.						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ		42,43	Ремонт текущий

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Т", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Т" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Т", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Т" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения не возможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение
к Акту обследования объекта социальной инфраструктуры
МБОУ "Старокарасукская СОШ"
№ 1 от 04 февраля 2022 г.

Рис. 1 Вход на территорию



Рис.2 Вход



«Должен
структура
ОП»

Рис. 3 Пандус



Рис. 4 Дверь входная




Рис. 5 Порог



Рис. 6 Дверь



Рис. 7 Гардероб



Рис. 8 Гардероб



Рис. 9 Места ожидания



Рис. 10 Дверь в столовую



Рис. 11 Партевой фонтанчик



Рис. 12 Рынок/Рынок




Рис.13 Столовая



Рис. 14 Раздаточный стол



Рис. 15 Дверь ведущая в спортивный зал



Рис. 16 Дверь в спортивный зал



Рис. 17 Порог



Рис. 18 Спортивный зал



Рис. 19 Эвакуационный выход из спортивного зала



Рис. 20 Эвакуационный выход из спортивного зала



Рис. 21 Дверь раздевальную



Рис. 22 Раздевальная



Рис. 23 Раздевальная



Рис. 24 Лестница



Рис. 25 Дверь



Рис. 25 Порог



Рис. 27 Дверь



Рис. 28 Лестница



Рис. 29 Дверь в кабинет директора



Рис. 30 Дверь в класс




Рис. 31 Порог



Рис. 32 Дверь в туалет



Рис. 33 Рукомойники



Рис. 34 Дверь в туалет



Рис. 35 Кабинки



Рис. 36 Кабинка



Рис. 36 Дверь в туалет




Рис. 38 Туалет



Рис. 39 Дверь в Актный зал



Рис. 40 Актный зал



Рис. 41 Актuый зал



Рис. 42 Система информации




Рис. 42 Система информации

